

Waschtischzähler Minomess

Montage

1. Wasserzufuhr am Eckventil absperren.
2. Quetschverbindung und Kupferrohr vom Eckventil lösen.
3. Waschtischzähler-Einlaufverschraubung mit Überwurfmutter und Dichtung auf Eckventil aufschrauben. Es sind ausschließlich Originaldichtungen des Herstellers zu verwenden.
4. Zähler mit Abgangsquetschverschraubung bzw. flexiblem Edelstahl-Wellenschlauch in Fließrichtung auf Einlaufverschraubung aufsetzen.
5. Kupferrohr kürzen (evtl. Späne entfernen).
6. Eckventil langsam öffnen.
7. Sämtliche Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
8. Zählerfunktion prüfen und Zähler plombieren.

Achtung:

Bei Wellenschlauchmontage beachten

- Der kleinste Biegeradius darf nicht kleiner als Außendurchmesser sein.
- Die Edelstahl-Wellenschlauchanschlüsse dürfen keinerlei Zugkraft ausgesetzt werden.
- Sowohl bei der Montage als auch in der Folgezeit dürfen keine von außen einwirkende Druck- oder Dehnungseffekte auftreten.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt ZENNER International GmbH & Co. KG, dass das Produkt mit der Prüfbescheinigungsnummer DE-07-MI001-PTB010 den wesentlichen Anforderungen der Messgeräte Richtlinie 2014/32/EU entspricht. Hiermit erklärt ZENNER International GmbH & Co. KG, dass das Produkt für Fernauslesung RDM mit der Anwendung Drahtlose Kommunikation den wesentlichen Anforderungen der EG Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) entspricht.

Die Konformitätserklärung und die neuesten Informationen zu diesem Produkt können unter www.zenner.de abgerufen werden.

